



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития
воспитанников № 124 г. Челябинска»
454119, г. Челябинск, ул. Энергетиков, 6 а, т. (351) 253-65-53, (351) 253-65-49, e-mail: mdou124@mail.ru

Информация об устранении Предписания № 248/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указываете я только выполнение) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. | На объекте защиты не обеспечена проверка в части водоотдачи внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Фактически представлен акт №21 -589 испытаний ВИБ на работоспособность и водоотдачу и исправность от 18.10.2021 без указания результатов его проверки в части водоотдачи (в данном акте информация о расходе воды (л/с) на внутреннее пожаротушение отсутствует). | Осн.: п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479. | 01.02.2023 | Выполнено |
| 2. | Формирование сигнала о пожаре, в том числе сигнала на запуск системы оповещения и эвакуацией людей при пожаре и отправки тревожного сигнала в подразделение пожарной охраны (без участия дежурного персонала объекта защиты) происходит от одного пожарного извещателя без верификации, т.е. без подтверждения достоверности обнаружения пожара. Данный алгоритм устанавливался требованиями: - НПБ88-2001*(п 13.2) действовавшим при проектировании и монтаже имеющейся СПС на объекте защиты; - СП5.13130.2009 (п. 1-1.2)- при эксплуатации СПС -данный алгоритм предусматривается для защиты от ложных срабатываний и действующим нормативным документом в области пожарной безопасности при проектировании СПС -СП484.1311500.2020. | Осн: часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6. часть 10 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2007 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент); п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479. П. 13.1 Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования". Пункт 6.5.1 СП484.1311.500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем | 01.02.2023 | Выполнено |

| | | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| | | противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». | | |
| 3 | На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (отсутствует проектная документация на АПС — при проведении проверки техническая документация на системы противопожарной защиты не представлена) | Осн: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479. | 01.02.2023 | выполнено |
| 4 | При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, с занесением информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности в журнал эксплуатации противопожарной защиты (документы о сроке службы АПС, установленного изготовителем (поставщиком) отсутствуют, в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отметок нет) | Оси.: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479. | 01.02.2023 | |
| 5 | На объекте защиты в групповой ячейке 16 (помещение № 43 согласно техническому паспорту, расположенное на втором этаже здания детского сада) запор (замок) на двери эвакуационного выхода (лестница третьего типа), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. Фактически дверь открывают с ключей. | Осн: п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479. | 01.02.2023 | выполнено |
| 6 | На объекте защиты в групповой ячейке 15 (помещение № 52 согласно техническому паспорту, расположенное на втором этаже здания детского сада) запор (замок) на двери эвакуационного выхода (лестница третьего типа), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. Фактически дверь открывают с ключей. | Осн: п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479. | 01.02.2023 | выполнено |
| 7 | На объекте защиты в групповой ячейке 14 (помещение № 53 согласно техническому паспорту, расположенное на втором этаже здания детского сада) запор (замок) на двери эвакуационного выхода (лестница третьего типа), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. Фактически дверь открывают с ключей. | Осн: п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479. | 01.02.2023 | выполнено |

| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 8 | На объекте защиты в групповой ячейке 13 (помещение № 29 согласно техническому паспорту, расположенное на втором этаже здания детского сада) запор (замок) на двери эвакуационного выхода (лестница третьего типа), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. Фактически дверь открывают с ключей. | Осн: п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479. | 01.02.2023 | выполнено |
| 9 | На объекте защиты в групповой ячейке 12 (помещение № 9 согласно техническому паспорту, расположенное на втором этаже здания детского сада) запор (замок) на двери эвакуационного выхода (лестница третьего типа), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. Фактически дверь открывают с ключей. | Осн: п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479. | 01.02.2023 | выполнено |
| 10 | На объекте защиты в групповой ячейке 11 (помещение № 10 согласно техническому паспорту, расположенное на втором этаже здания детского сада) запор (замок) на двери эвакуационного выхода (лестница третьего типа), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. Фактически дверь открывают с ключей. | Осн: п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479. | 01.02.2023 | выполнено |
| 11 | На объекте защиты в групповой ячейке 10 (помещение № 23 согласно техническому паспорту, расположенное на втором этаже здания детского сада) запор (замок) на двери эвакуационного выхода (лестница третьего типа), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. Фактически дверь открывают с ключей. | Осн: п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479. | 01.02.2023 | выполнено |
| 12 | На втором этаже из групповой ячейки №16 (помещение №43 согласно техническому паспорту, расположенное на втором этаже здания детского сада) ширина второго эвакуационного выхода, ведущего на лестницу третьего типа, менее 0.8 м, а именно – 0,73 м, что ставит под угрозу безопасность эвакуации людей из здания детского сада | Осн.: п. 1 ч. 2 ст. 1. ч. 4 ст. 4. ч. 1 ст. 6. ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». | 01.02.2023 | |
| 13 | На втором этаже из групповой ячейки №15 (помещение №52 согласно техническому паспорту, расположенное на втором этаже здания детского сада) ширина второго эвакуационного выхода, ведущего на лестницу третьего типа, менее 0.8 м, а именно – 0,73 м, что ставит под угрозу безопасность эвакуации людей из здания детского сада | Осн.: п. 1 ч. 2 ст. 1. ч. 4 ст. 4. ч. 1 ст. 6. ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». | 01.02.2023 | |

| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 14 | На втором этаже из групповой ячейки №14 (помещение №53 согласно техническому паспорту, расположенное на втором этаже здания детского сада) ширина второго эвакуационного выхода, ведущего на лестницу третьего типа, менее 0.8 м, а именно – 0,73 м, что ставит под угрозу безопасность эвакуации людей из здания детского сада | Осн.: п. 1 ч. 2 ст. 1. ч. 4 ст. 4. ч. 1 ст. 6. ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». | 01.02.2023 | |
| 15 | На втором этаже из групповой ячейки №13 (помещение №29 согласно техническому паспорту, расположенное на втором этаже здания детского сада) ширина второго эвакуационного выхода, ведущего на лестницу третьего типа, менее 0.8 м, а именно – 0,73 м, что ставит под угрозу безопасность эвакуации людей из здания детского сада | Осн.: п. 1 ч. 2 ст. 1. ч. 4 ст. 4. ч. 1 ст. 6. ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». | 01.02.2023 | |
| 16 | На втором этаже из групповой ячейки №12 (помещение №9 согласно техническому паспорту, расположенное на втором этаже здания детского сада) ширина второго эвакуационного выхода, ведущего на лестницу третьего типа, менее 0.8 м, а именно – 0,73 м, что ставит под угрозу безопасность эвакуации людей из здания детского сада | Осн.: п. 1 ч. 2 ст. 1. ч. 4 ст. 4. ч. 1 ст. 6. ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». | 01.02.2023 | |
| 17 | На втором этаже из групповой ячейки №11 (помещение №10 согласно техническому паспорту, расположенное на втором этаже здания детского сада) ширина второго эвакуационного выхода, ведущего на лестницу третьего типа, менее 0.8 м, а именно – 0,73 м, что ставит под угрозу безопасность эвакуации людей из здания детского сада | Осн.: п. 1 ч. 2 ст. 1. ч. 4 ст. 4. ч. 1 ст. 6. ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». | 01.02.2023 | |
| 18 | На втором этаже из групповой ячейки №10 (помещение №23 согласно техническому паспорту, расположенное на втором этаже здания детского сада) ширина второго эвакуационного выхода, ведущего на лестницу третьего типа, менее 0.8 м, а именно – 0,73 м, что ставит под угрозу безопасность эвакуации людей из здания детского сада | Осн.: п. 1 ч. 2 ст. 1. ч. 4 ст. 4. ч. 1 ст. 6. ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». | 01.02.2023 | |
| 19 | Покрытие пол в лестничных клетках здания детского сада, выполнено материалами с классом пожарной опасности более КМ1 (фактически покрытие лестничных маршей выполнено ковровыми дорожками сертификат соответствия требованиям технического регламента о | Осн.: п. 1 ч. 2 ст. 1. ч. 4 ст. 4. ч. 1 ст. 6. ст. 134 таблицы 27 и 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | 01.02.2023 | выполнено |

| | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | требованиях пожарной безопасности не предоставлен) | | | |
| 20 | Дверь, расположенная на путях эвакуации (помещения медицинского блока) открывается не по направлению выхода из здания (фактически. двери, расположенные на пути эвакуации (помещение № 23 согласно технического паспорта) ведущие в тамбур (помещение № 23 согласно технического паспорта), а за тем непосредственно на улицу открываются не по направлению выхода из здания) | Осн.: п. 1 ч. 2 ст. 1. ч. 4 ст. 4. ч. 1 ст. 6. ч. 2 п. 3 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.2.22. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». | 01.02.2023 | выполнено |
| 21 | На первом этаже из помещений медицинского блока (помещение №22 согласно техническому паспорту, расположенное на первом этаже здания детского сада) ширина эвакуационного выхода, ведущего непосредственно на улицу, менее 0.8 м, а именно – 0,7 м, что ставит под угрозу безопасность эвакуации людей из здания детского сада | Осн.: п. 1 ч. 2 ст. 1. ч. 4 ст. 4. ч. 1 ст. 6. ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». | 01.02.2023 | Не требуется п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Ширина эвакуационных выходов из помещений с одиночными рабочими местами, допускается предусматривать эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м. |
| 22 | Двухэтажное здание детского сада, эксплуатируемое МБДОУ «ДС № 124 г. Челябинска» не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением (информация о наличии источников наружного пожаротушения, расстояния до них и расход воды на наружное пожаротушение здания класса Ф1.1 при строительном объеме здания согласно технического паспорта -11 тыс. м3 при проведении плановой проверки не представлена). | п. 1 ч. 2 ст. 1. ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 62, ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2 таблица 2 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» | 01.02.2023 | выполнено |

Заведующий  А.С. Воробьева