



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

454091 г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, тел. 8 (351) 239-70-29

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску  
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Тагильская, д. 24А, тел. 8 (351) 791-29-64

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 248/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  
УЧРЕЖДЕНИЮ "ДЕТСКИЙ САД С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ХУДОЖЕСТ-  
ВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ № 124 Г. ЧЕЛЯ-  
БИНСКА", ИНН 7449020710**

**(далее по тексту — МБДОУ «ДС №124 г. Челябинска»)**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору — начальника ОНДиПР по г. Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Огорокова А.В. № 248 от «24» февраля 2022 года

в период с «11» марта 2022 г. по «15» марта 2022 г. по адресу г. Челябинск, ул. Энергетиков, д.1А государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору — старшим инспектором ОНДиПР по г. Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Ростовой А.А.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

ОНДиПР по г. Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий МБДОУ «ДС №124 г. Челябинска» Воробьевой А.С.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ Преподнесения	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	<p>На объекте защиты не обеспечена проверка в части водоотдачи внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Фактически представлен акт №21-589 испытаний ВПВ на работоспособность, водоотдачу и исправность от 18.10.2021 без указания результатов его проверки в части водоотдачи (в данном акте информация о расходе воды (л/с) на внутреннее пожаротушение отсутствует).</p>	<p>Осн.: п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479.</p>	01.02.2023	
2	<p>Формирование сигнала о пожаре, в том числе сигнала на запуск системы оповещения и эвакуацией людей при пожаре и отправки тревожного сигнала в подразделение пожарной охраны (без участия дежурного персонала объекта защиты) происходит от одного пожарного извещателя без верификации, т.е. без подтверждения достоверности обнаружения пожара.</p> <p>Данный алгоритм устанавливался требованиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- НПБ88-2001* (п. 13.2) – действовавшим при проектировании и монтаже имеющейся СПС на объекте защиты;</li> <li>- СП5.13130.2009 (п. 14.2) – при эксплуатации СПС;</li> <li>- данный алгоритм предусматривается для защиты от ложных срабатываний и действующим нормативным документом в области пожарной безопасности при проектировании СПС - СП484.1311500.2020.</li> </ul>	<p>Осн.: часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, часть 10 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2007 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент); п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479. П. 13.1 Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования". Пункт 6.5.1 СП484.1311.500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».</p>	01.02.2023	

3	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (отсутствует проектная документация на АПС — при проведении проверки техническая документация на системы противопожарной защиты не представлена).	Осн.: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479.	01.02.2023	
4	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, с занесением информации о работах, проводимых средствами обеспечения пожарной безопасности в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (документы, о сроке службы АПС, установленного изготовителем (поставщиком) отсутствуют, в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отметок нет).	Осн.: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479.	01.02.2023	
5	На объекте защиты в групповой ячейке 16 (помещение №43 согласно техническому паспорту, расположенное на втором этаже здания детского сада) запор (замок) на двери эвакуационного выхода (лестница третьего типа), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. Фактически двери открываются с ключей.	Осн.: п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479.	01.02.2023	
6	На объекте защиты в групповой ячейке 15 (помещение №52 согласно техническому паспорту, расположенное на втором этаже здания детского сада) запор (замок) на двери эвакуационного выхода (лестница третьего типа), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. Фактически двери открываются с ключей.	Осн.: п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479.	01.02.2023	
7	На объекте защиты в групповой ячейке 14 (помещение №53 согласно техническому паспорту, расположенное на втором этаже здания детского сада) запор (замок) на двери эвакуационного выхода (лестница третьего типа), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. Фактически двери открываются с ключей.	Осн.: п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479.	01.02.2023	

8	<p>На объекте защиты в групповой ячейке 13 (помещение №29 согласно техническому паспорту, расположенное на втором этаже здания детского сада) запор (замок) на двери эвакуационного выхода (лестница третьего типа), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. Фактически двери открываются с ключей.</p>	<p>Осн.: п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479.</p>	01.02.2023	
9	<p>На объекте защиты в групповой ячейке 12 (помещение №9 согласно техническому паспорту, расположенное на втором этаже здания детского сада) запор (замок) на двери эвакуационного выхода (лестница третьего типа), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. Фактически двери открываются с ключей.</p>	<p>Осн.: п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479.</p>	01.02.2023	
10	<p>На объекте защиты в групповой ячейке 11 (помещение №10 согласно техническому паспорту, расположенное на втором этаже здания детского сада) запор (замок) на двери эвакуационного выхода (лестница третьего типа), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. Фактически двери открываются с ключей.</p>	<p>Осн.: п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479.</p>	01.02.2023	
11	<p>На объекте защиты в групповой ячейке 10 (помещение №23 согласно техническому паспорту, расположенное на втором этаже здания детского сада) запор (замок) на двери эвакуационного выхода (лестница третьего типа), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. Фактически двери открываются с ключей.</p>	<p>Осн.: п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479.</p>	01.02.2023	
12	<p>На втором этаже из групповой ячейки №16 (помещение №43 согласно техническому паспорту, расположенное на втором этаже здания детского сада) ширина второго эвакуационного выхода, ведущего на лестницу третьего типа, менее 0,8 м, а именно — 0,73 м, что ставит под угрозу безопасность эвакуации людей из здания детского сада.</p>	<p>Осн.: п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	01.02.2023	
13	<p>На втором этаже из групповой ячейки №15 (помещение №52 согласно техническому паспорту, расположенное на втором этаже здания детского сада) ширина второго эвакуационного выхода, ведущего на лестницу третьего типа, менее 0,8 м, а именно — 0,73 м, что ставит под угрозу безопасность эвакуации людей из здания детского сада.</p>	<p>Осн.: п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	01.02.2023	

14	<p>На втором этаже из групповой ячейки №14 (помещение №53 согласно техническому паспорту, расположенное на втором этаже здания детского сада) ширина второго эвакуационного выхода, ведущего на лестницу третьего типа, менее 0,8 м, а именно — 0,73 м, что ставит под угрозу безопасность эвакуации людей из здания детского сада.</p>	<p>Осн.: п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	01.02.2023	
15	<p>На втором этаже из групповой ячейки №13 (помещение №29 согласно техническому паспорту, расположенное на втором этаже здания детского сада) ширина второго эвакуационного выхода, ведущего на лестницу третьего типа, менее 0,8 м, а именно — 0,73 м, что ставит под угрозу безопасность эвакуации людей из здания детского сада.</p>	<p>Осн.: п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	01.02.2023	
16	<p>На втором этаже из групповой ячейки №12 (помещение №9 согласно техническому паспорту, расположенное на втором этаже здания детского сада) ширина второго эвакуационного выхода, ведущего на лестницу третьего типа, менее 0,8 м, а именно — 0,73 м, что ставит под угрозу безопасность эвакуации людей из здания детского сада.</p>	<p>Осн.: п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	01.02.2023	
17	<p>На втором этаже из групповой ячейки №11 (помещение №10 согласно техническому паспорту, расположенное на втором этаже здания детского сада) ширина второго эвакуационного выхода, ведущего на лестницу третьего типа, менее 0,8 м, а именно — 0,73 м, что ставит под угрозу безопасность эвакуации людей из здания детского сада.</p>	<p>Осн.: п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	01.02.2023	
18	<p>На втором этаже из групповой ячейки №10 (помещение №23 согласно техническому паспорту, расположенное на втором этаже здания детского сада) ширина второго эвакуационного выхода, ведущего на лестницу третьего типа, менее 0,8 м, а именно — 0,73 м, что ставит под угрозу безопасность эвакуации людей из здания детского сада.</p>	<p>Осн.: п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	01.02.2023	

19	Покрытие пола в лестничных клетках здания детского сада, выполнено материалами с классом пожарной опасности более КМ1 (фактически покрытие лестничных маршей выполнено ковровыми дорожками, сертификат соответствия требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности не предоставлен)	Осн.: п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 134 таблицы 27 и 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.02.2023
20	Дверь, расположенная на путях эвакуации (помещения медицинского блока) открывается не по направлению выхода из здания (фактически, двери, расположенные на пути эвакуации (помещение № 23 согласно технического паспорта) ведущие в тамбур (помещение № 23 согласно технического паспорта), а за тем непосредственно на улицу открываются не по направлению выхода из здания)	Осн.: п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 2 п. 3 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.22, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.02.2023
21	На первом этаже из помещений медицинского блока (помещение №22 согласно техническому паспорту, расположенное на первом этаже здания детского сада) ширина эвакуационного выхода, ведущего непосредственно на улицу, менее 0,8 м, а именно — 0,70 м, что ставит под угрозу безопасность эвакуации людей из здания детского сада.	Осн.: п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.02.2023
22	Двухэтажное здание детского сада, эксплуатируемое МБДОУ «ДС №124 г. Челябинска» не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением (информация о наличии источников наружного пожаротушения, расстояния до них и расход воды на наружное пожаротушение здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 при строительном объеме здания согласно технического паспорта — 11 тыс. м3 при проведении плановой проверки не представлена).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 62, ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2 таблица 2 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»	01.02.2023

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

По результатам исполнения указанного предписания предоставить документы и сведения, доказывающие его исполнение в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Челябинску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Тагильская, д. 24а, в срок до **01.02.2023** в порядке требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть оспорено в судебном порядке в рамках требований главы 24 Арбитражно-процессуального кодекса РФ только после их досудебного обжалования.

Жалоба в досудебном порядке подается в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом настоящего предписания. Жалоба подается контролируемым лицом в адрес заместителя главного государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг и должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен.

Государственный инспектор Ростова А.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

А.А. Ростова

(подпись)

Государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору —

Старший инспектор ОНДиПР по г. Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области

капитан внутренней службы

Ростова А.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.